



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones No. 1 "República de Chile"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Avenida 25-66 zona 11 Colonia Granai II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-2260-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto: 1 Cocina: Corrección de energía eléctrica, cambio de canal y 5 ventanas



Foto: 2 Cocina: cambio de piso, pintura, azulejo, corrección de mesa para elaborar comida, corrección de drenajes, corrección de manguera de gas propano.



Foto: 3 Bodega para alimentos: cambio de piso, colocación de cielo falso, pintura, reconexión de energía eléctrica, estanterías de metal y cambio de ventanas.



Foto: 4 Cocina: Cambio de sifones de lavatrastes y resane de pared en taller industrial de panadería



Foto: 5 Cambio de canal y mantenimiento de bajadas de agua.



Foto: 6 Reparación de drenajes, cambio de accesorios de migitorios, sanitarios de los estudiantes y mantenimiento de migitorios, azulejo reparación y pintura de puertas que dividen los sanitarios. Cambio de chorros, corrección de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Ludvina Chamalé Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS TRANSFERIDOS
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-125
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones No. 1 "República de Chile"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Avenida 25-66 zona 11 Colonia Granai II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-2260-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto: 1 Cambio de chorros y corrección de drenajes para cada chorro.




Foto: 2 Instalacion de puerta tipo reja



Foto: 3 Reparacion de torta de cemento en entrada principal




Foto: 4




Foto: 5





Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Alma Ludvina Chamale Sosa Firma y sello del Presidente de la DP	 Karla Elisa Palma Mazariegos Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

