



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MIXTO TEZULUTLAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA 31-02, COLONIA LAS CHARCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-7364-45	FECHA:	12/09/2025



Foto: 1 Instalacion de canales



Foto: 2 Remozamiento de rampa. Vista de abajo hacia arriba



Foto: 3 Remozamiento de rampa con cunetas para redirigir la corriente hacia drenaje de cancha. Vista de arriba hacia abajo



Foto: 4 Remozamiento de columna



Foto: 5 Aplicación de impermeabilizante



Foto: 6 Aplicación de impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

