

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 36 JACOBO DE VILLARRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 12-08 COLONIA LA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-2277-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025



Foto: 1 ASI SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS PAREDES DE LAS AULAS



Foto: 2 ACTUALMENTE ASI SE VEN LAS CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS




Foto: 3 ACTUALMENTE ASI SE ENCUENTRAN LAS PUERTAS DE ALGUNOS SANITARIOS DE USO DE ESTUDIANTES.




Foto: 4 ACTUALMENTE ASI SON LAS PUERTAS QUE SE VAN A SUSTITUIR.



Foto: 5 ACTUALMENTE ASI SE ENCUENTRAN LA VENTANA DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN .




Foto: 6 ACTUALMENTE ASI SE ENCUENTRAN LAS VENTANAS DE LOS PASILLOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

