

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.67 RICARDO CASTAÑEDA PAGANINI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE A 10-65 COLONIA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-2284-43	FECHA:	12/09/2025



Foto: 1 Pintura general



Foto: 2 Pintura general



Foto: 3 Cambio de inodoros y lavamanos



Foto: 4 Eliminacion de mingitorio




Foto: 5 Mantenimiento de puertas y porton




Foto: 6 Cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

