

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 62 Castañas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 Av. 54-33 colonia Castañas zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7414-42	FECHA:	45737



Foto: 1 Estructura de techo Aula 2do. Nivel



Foto: 2 Estructura de Techo Ingreso Principal



Foto: 3 Estructura de techo cambio de lamina duralita Aula y Cielo falso de Conina 1mer. Nivel



Foto: 4 Puertas de Salones de Clases, puertas de Sanitarios y Cambio de chapa puertas principales de Ingreso



Foto: 5 Sustituir Ventanas de PVC



Foto: 6 Reparación de Banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

