



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA Y 1A. CALLE CIUDAD REAL I ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7449-43	FECHA:	3/04/2025



Foto: 1 Instalación de azulejo en la pared y cambio de piso



Foto: 2 Instalación de azulejo en la pared y cambio de piso



Foto: 3: Instalación de azulejo y cambio de piso



Foto: 4 Instalación de azulejo en la pared y cambio de piso



Foto: 5 Instalación de azulejo en la pared y cambio de piso



Foto: 6 Instalación de azulejo y cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA Y 1A. CALLE CIUDAD REAL I ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7449-43	FECHA:	3/04/2025



Foto 1: reparación de porton 6a. Avenida



Foto 2: Agregado de metal al portón principal para hacerlo más alto



Foto 3: reparación de porton, eliminación de 1 fila de block y añadir metal



Foto 4: reparación de columna de concreto

Foto 5

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA Y 1A. CALLE CIUDAD REAL I ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7449-43	FECHA:	3/04/2025



Foto: 1: cambio de 8 láminas



Foto: 2 levantado de una hilera de block



Foto: 3: hechura de nueva torta de cemento



Foto: 4: Hechura de nueva torta



Foto: 5 Hechura de nueva torta



Foto: 6 Reparación de llaves de push

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA Y 1A. CALLE CIUDAD REAL I ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7449-43	FECHA:	3/04/2025



Foto: 1 Mejoras en pilas y lavamanos



Foto: 2 Mejora en sistema de bombeo



Foto: 3 Mejora en pila



Foto: 4 Reparaciones en piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OJE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

