

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "RABINDRANATH TAGORE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVENIDA "B" 17-36
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0007-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/07/2025



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA: (Mesa de concreto con dimensiones 3.00m largo X 0.60m de profundidad X 0.90m alto, con cuatro divisiones mas gabinete aereo fundido en la misma ubicación con dimensiones 3.00m de largo X 0.50m de profundidad X 0.80m de alto con cuatro divisiones.



Foto 2: Sustitución de láminas dañadas en aulas



Foto 3: Reparación de techo con piezas lámina lisa tipo flashing con medidas de 0.20mX8pies en dos aulas y dirección que conforman 22.40 metros lineales.



Foto 4: Sustitución de bomba de agua y mantenimiento de la instalación de tuberías en área de bomba y mantenimiento total de depósito de agua.



Foto 5: Sustitución de 5 ventanas de metal por ventanas de pvc con dimensiones 0.97mX1.16m, 1.087mX1.85m, 1.00mX1.72m, 1.00mX0.60m.



Foto 6: Pintura en muros interiores de aulas y dirección

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF "Zona 13"

[Firma]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Promotor



HOJA 6/6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "RABINDRANATH TAGORE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVENIDA "B" 17-36
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0007-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/07/2025



Foto 7: Pintura en exterior de establecimientos fachadas y graderios.



Foto 8: Sustitución de 3 sanitarios en mal estado en area de baños de niños.



Foto 9: Sustitución de accesorios en lavamanos integrados por llave y sifon en 3 sanitarios en area de niños + sustitucion de azulejo.



Foto 10: Sustitución de accesorios en lavamanos integrados por llave y sifon en 3 sanitarios en area de niñas + sustitucion de azulejo.



Foto 11: Sustitución de accesorios hidraulicos de 3 mingitorios en area de niños por llave de push.



Foto 12: Sustitución de 3 sanitarios en mal estado en area de baños de niñas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

