

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 13
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 26 WALT DISNEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 8-53
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0914-42	FECHA:	



Foto 1: Humeda y filtraciones en paredes del área.



Foto 2: Daño en la estructura del establecimiento.



Foto 3: Ausencia de un sistema de canalización para aguas pluviales.



Foto 4: La estructura del área de juegos representa un riesgo para la seguridad por deterioro de la estructura de techo.




Foto 5: Estructura que sufre de filtraciones de agua por daños significativos durante los años.



Foto 6: Las costaneras presentan un proceso de oxidación avanzado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 13
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 26 WALT DISNEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 8-53
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0914-42	FECHA:	



Foto 1: Sanitarios de Niñas en mal estado y falta de azulejo en los mismos.



Foto 2: Sanitarios de Niños en mal estado y falta de azulejo en los mismos.




Foto 3: Lavamanos en malas condiciones por falta de mantenimiento y constante uso.



Foto 4: Los chorros presentan un deterioro severo y requieren remplazo.



Foto 5: Cocina con el piso en un estado deteriorado y peligroso por fugas de agua de la pila.



Foto 6: La pila de la cocina presenta un deterioro significativo debido a su antigüedad y uso continuo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 13
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 26 WALT DISNEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 8-53
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0914-42	FECHA:	



Foto 1: Fugas de agua en la pila de la cocina.



Foto 2: Losa del área de juegos con un deterioro debido a su antigüedad y a la exposición directa a las descargas de aguas pluviales.




Foto 3: Sistema de drenaje con un deterioro significativo por la cantidad de agua pluvial.



Foto 4: La falta de mantenimiento y el difícil acceso para llevarlo a cabo han provocado la obstrucción del sistema de drenaje.



Foto 5: Las láminas del área de juegos presentan daños severos, consecuencia de la corrosión y el paso del tiempo, lo que ha ocasionado su ruptura.




Foto 6: Se observa un deterioro significativo en la cubierta del pasillo, la oxidación ha causado la rotura de las láminas, permitiendo la entrada de agua en la entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 13
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 26 WALT DISNEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 8-53
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0914-42	FECHA:	



Foto 1: El área de la cocina está en mal estado por el tiempo de uso y no tiene espacio suficiente para cocinar, por lo que requiere una remodelación.



Foto 2: La pintura de las paredes presenta un deterioro debido a diversas causas, incluyendo filtraciones de agua y el desgaste natural por el paso del tiempo.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

