

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	001-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025




Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.



Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.



Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.



Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.




Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.



Puertas: Reparación de puertas en area de gradas de medida variable, para el resguardo de equipo de bomba, 5.50 m2. con perfil tipo angular de 1 1/2X1/8 y lamina lisa calibre 3/64, incluye 2 manos de pintura e instalación de chapa yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025




Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.



Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.



Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.



Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.




Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.



Reparación de sistema electrico en area de salones de primero y segundo nivel y en area de pasillos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025



Pintura en muros interior y exterior (pintura en muros interiores en salones 442.80 m.2 e interiores pasillos, exterior general 1357.20 m.2)



Pintura en muros interior y exterior (pintura en muros interiores en salones 442.80 m.2 e interiores pasillos, exterior general 1357.20 m.2)



Pintura en muros interior y exterior (pintura en muros interiores en salones 442.80 m.2 e interiores pasillos, exterior general 1357.20 m.2)



Pintura en muros interior y exterior (pintura en muros interiores en salones 442.80 m.2 e interiores pasillos, exterior general 1357.20 m.2)




Pintura en muros interior y exterior (pintura en muros interiores en salones 442.80 m.2 e interiores pasillos, exterior general 1357.20 m.2)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL	00-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025



Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)





Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)




Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)




Ventanas (sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal, sustitución de piezas de metal en mal estado, 43.00m.2)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.93 MELIDA MONTENEGRO VIUDA DE MEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 CALLE A13 AV. SANTA FE ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0921-43	FECHA:	2/06/2025



Reparación de red de drenajes y red de Agua potable.



Reparación de red de drenajes y red de Agua potable.





Reparación de red de drenajes y red de Agua potable.



Reparación de red de drenajes y red de Agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público