

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-46	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Trabajos de pintura a realizar, parte de atrás del 4to. Módulo, con fondos provenientes del programa de apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos"




Parte lateral hacia el lado occidente, a realizar pintura en el cuarto módulo, con fondos provenientes del Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos"



Parte frontal del cuarto módulo, ala izquierda, pintura de paredes y cornisa de concreto.



Parte Frontal del cuarto módulo, ala izquierda hacia el oriente, pintura de paredes, cornisa de concreto y columnas



Parte de atrás del cuarto módulo, ala derecha hacia el norte. Pintura de paredes, columnas y zocalo



Parte de atrás del cuarto módulo, ala izquierda hacia el norte. Pintura de paredes, columnas y zocalo,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

