

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Maestras para Párvulos "Alfredo Carrillo Ramírez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 16-23 Boulevard Vista Hermosa zona 15
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-15-0981-46	FECHA:	24/02/2025



Foto 1: Conexión lavamanos de cuarto magisterio



Foto 2: Conexión de sanitarios




Foto 3: Tubería de bomba de agua



Foto 4: Tubería y espacio donde se encuentra la bomba de agua



Foto 5: Sustitución de depósitos de agua






Foto 6: Sustitución de depósito de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	Escuela Normal de Maestras para Párvulos "Alfredo	DIRECCIÓN DEL	2da. Calle 16-23 Boulevard Vista Hermosa zona 15
ESTABLECIMIENTO:	00-15-0981-46	FECHA:	24/02/2025



Foto 7: Instalación de accesorios del depósito de agua ya existente.





Foto 8: Instalación de accesorios del depósito de agua ya existente.



Foto 9: Reparación de puertas




Foto 10: Cambio de iluminación en las aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 firma y Sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público