



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita®REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 16
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a Calle 4-28 Concepción Las Lomas Zona 16, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7558-43	FECHA:	28 de febrero 2025



Foto1. De ingreso de ingreso al establecimiento lado de enfrente y




Foto 2: Corredor del primer nivel cerca de la entrada



Foto 3: Corredor del primer nivel segunda planta




Foto 4: Gradas del primer nivel primera planta que se dirige a la segunda planta del lado derecho



Foto 5: Gradas que se dirigen a la tercera planta




Foto 6. Gradas que conducen a los grados de primero "A" y "B" -Ventana de Salón de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público