



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 604 Rosa Pardo de Lanuza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 av. 1-98 Aldea Las Vacas, zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0016-7461-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 7: Instalación de juntas.



Foto 8: Desmontaje y montaje de lámina con resistencia térmica.



Foto 9: Reajuste e instalación de canaleta para retención de agua pluvial.



Foto 10: Instalación de pila.



Foto 11: Instalación de baranda metálica.




Foto 12: Proceso de instalación de columnas de concreto para barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Juntas Escolares




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 604 Rosa Pardo de Lanuza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 av. 1-98 Aldea Las Vacas, zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0016-7461-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: Cambio de lamina.



Foto 2: Limpieza de paredes para eliminación de moho, resane y pintura.



Foto 3: Reparación de tubería relleno e instalación de azulejo (si lo requiere).



Foto 4: Reajuste de elemento eléctrico.



Foto 5: Instalación de azulejo cementico.



Foto 6: Limpieza de superficie con moho e impermeabilización con mortero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 604 Rosa Pardo de Lanuza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 av. 1-98 Aldea Las Vacas, zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0016-7461-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 13: Impermeabilización de mortero cementico en losa expuesta.






Foto 14: Reparación de red de drenaje y red de agua potable.




Foto 15: Colocar extractor de aire.




Foto 16: Demolición de área de pared de cerramiento para instalación de puerta metálica.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de las JUNTAS ESCOLARES


Firma y Sello Director Centro Educativo Público