

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                              | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 106 "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 9a. CALLE 5-06 COLONIA SANTA ROSITA ZONA 16 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-16-7464-43                          | FECHA:                         |                                             |



Foto 1: Cubierta de lámina de 4 aulas y 2 bodegas, pasillos 332m2.



Foto 2: Cubierta de lámina de escenario 104mts. cuadrados.



Foto 3: Piso: Cubierta de lámina de dos aulas 121 metros cuadrados.



Foto 4: Estructura de techo: Mantenimiento de pintura de la estructura de 6 aulas, 2 bodegas, pasillo y escenario.




Foto 5: Piso: Sustitución de piso en pasillo 3.5 mts.x5mts. y dos aulas de 6.25x6.25mts. gradas.



Foto 6: Ventanas: Instalación de dos ventanas en un salón de clases 1.00 mts.x 1.52 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                              | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 106 "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 9a. CALLE 5-06 COLONIA SANTA ROSITA ZONA 16 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-16-7464-43                          | FECHA:                         |                                             |



Foto1: AZULEJO ( Sustrución de azulejo de pila de cocina 7mts. cuadrados)




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORF.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

