

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EIORM LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA T COLONIA LOS ANGELES Z. 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-3145-43	FECHA:	2 DE JUNIO DEL 2025



Foto1: sustitución de puertas de metal



Foto 2: Sustitución de estructura de metal en ventanas pvc



Foto 3: Sustitución de piso ceramico en corredor



Foto 4: Cerramiento de ventanas





Foto 5: Pintura de muro interno



Foto 6: Repello y cernido, al sellar las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público