

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.2195 Montesano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ª Avenida "A" No. 28 "A" Residenciales MONTESOLAR Jornada Matutina Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-8383-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 mas Sustrucción de estructura portante de madera por metal



Foto 2: Fabricación de balcones de dos hojas corredizo de hierro en ventana



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block en área de aula que presenta daños



Foto 4: Sustrucción Fabricación e instalación de rejas en Área de Patio



Foto 5: Instalación de baldosas en área de juegos





Foto 6: Fundición de 17 metro de banquetta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR MONTESANO

 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTESANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.2195 Montesano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ª Avenida "A" No. 28 "A" Residenciales MONTESOLAR Jornada Matutina Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-8383-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público