



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0024-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



FOTO 1: Cambio de techo y hacer estructura para sombre de ingreso principal con canal




FOTO 2: Remosar puertas de metal



FOTO 3: Cambiar porton de entrada principal



FOTO 4: Instalacion de piso ceramico en area de baños




FOTO 5: Pintura en muros



FOTO 6: Reubicar Sanitario y hacer nuevos drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0024-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



FOTO 7: Remosamiento de porton 2do primaria



FOTO 8: Reparacion de chorros, tubería interna y cambio de azulejos despues de reparado. Cambio de chorros



FOTO 9: CAMBIO DE LAMPARAS EN BAÑOS



FOTO 10: Cambio de pila de dos lavaderos



FOTO 11: Sellado y reubicacion de puerta de baño de guardiania



FOTO 12: Fabricacion de lavamanos comunitario con altura para niños preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0024-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



FOTO 13: Instalacion de balcones



FOTO 14: Remosar puertas de metal



FOTO 15: levantado de piso en cubiculos de baños de niños



FOTO 16: Remosar puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

