



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM VALLE DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV 11 CALLE FINAL RESIDENCIALES VALLE DEL NORTE ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0055-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto1: LÁMINA CON GOTERAS



Foto 2: COSTANERAS DAÑADAS POR LA OXIDACIÓN



Foto 3: COSTAÑERAS DAÑADAS POR OXIDACIÓN




Foto 4: LAMINAS CON CORROSIÓN



Foto 5: LAMINAS CON FILTRACIÓN DE AGUA



Foto 6: TECHOS CON OXIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

