

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EOUM No. 455	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A calle 26-60 Colonia Paraíso II Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0079-42	FECHA:	27 de mayo 2025



Foto1: Sustitución de flipones de 20 y 30 amperios



Foto 2: Sustitución de plafoneras




Foto 3: Sustitución de interruptores



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes




Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EOUM No. 455	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A calle 26-60 Colonia Paraíso II Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0079-42	FECHA:	27 de mayo



Foto 7: Reparación de repello y cernido de paredes e impermeabilización



Foto 8: Sustitución de caja RH con filpones



Foto 9: Sustitución de torta por piso cerámico



Foto 10: Sustitución de interruptores dobles

Foto 5: Sustitución de tomacorrientes

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

