

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. Y 2DA. CALLE COLONIA VALLE DEL NORTE, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0252-46	FECHA:	6/3/2025



Foto 1: Arreglo del sistema eléctrico del Módulo 1 (sala de maestros)



Foto 2: Arreglo del sistema eléctrico en el Módulo 2, salones de Quinto Perito y Sala de estudiantes



Foto 3: Arreglo del sistema eléctrico en los salones de clases del Módulo 3 (5to. Bachillerato B y C)



Foto 4: Arreglo del sistema eléctrico en los salones de 5to. Bachillerato secciones B y C, Módulo 3



Foto 5: Arreglo del sistema eléctrico en el aula de 4to. Perito Contador, Módulo 4



Foto 6: Arreglo del sistema eléctrico en el salón de Computación, Módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AV. Y 2DA. CALLE COLONIA VALLE DEL NORTE, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0252-46	FECHA:	6/3/2025



Foto 7: Colocación de postes para la colocación de cableado para la conexión de los módulos 1 y 3, 3 y 5 e iluminación

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público