

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1RA. AV. Y 2DA. CALLE COLONIA VALLE DEL NORTE, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-18-0252-46	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/06/2025
 Foto 1: . INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO		 Foto 2: INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES	
 Foto 3: INSTALACION ELECTRICA + INSTALACION DE PLAFONERAS + BOMBILLAS LED DE 50W		 Foto 4: INSTALACION DE APAGADORES SIMPLES	
 Foto 5: INSTALACION DE CABLEADO DE LINEA PRINCIPAL PARA ALIMENTAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTROCA A CADA AULA DEL ESTABLECIMIENTO		 Foto 6: INSTALACION DE BOMBILLAS LED DE 50W EN MODULO 1,2,3,4 Y 5	

Firma y sello del Presidente de la AF



ANDREA BETANCOURT
Arquitecta
Colegio INED DEL NORTE

Jaime Orlando García Corado
Técnico de Infraestructura

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC