

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 75 ALAMEDA III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida final Alameda III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1003-42	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto1: Lámparas en Interiores



Foto 2: Lamparas exteriores



Foto 3: Acometida Actual



Foto 4: Instalación de tomacorrientes



Foto 5: Instalación de azulejos en lavamanos de baños de niños y niñas



Foto 6: Instalación de piso en sanitarios de niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 75 ALAMEDA III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 Avenida final Alameda III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1003-42	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto 7: Lugar donde se instalará tinaco, para distribución de agua en baños de niños y niñas




Foto 8: Fabricación de encimera de cocina de estructura de cemento, azulejo y puertas de pvc



Foto 9: Fabricación de entrepaños en bodega de cocina



Foto 10: Instalación de piso y azulejo en baño de conserje



Foto 11: Instalación de azulejo en duchas de los niños



Foto 12: Instalación de piso en baños de docentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

