

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 96 JM "FELISA SOTO MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Calle 4-68 Colonia Atlántida zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1030-43	FECHA:	05/09/2025



FOTO 1: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 3: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA Y BALCON DE METAL



FOTO 4: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE REJAS



FOTO 5: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE REJAS




FOTO 6: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE REJAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo No. 96, Felisa Soto Montenegro



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 96 JM "FELISA SOTO MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Calle 4-68 Colonia Atlántida zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1030-43	FECHA:	05/09/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

