

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. NO. 118 J.V. FELISA SOTO MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 4-68 colonia Atlántida zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1032-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de interruptor simple en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---