



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica. Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 Manzana 9 "A" Colonia Maya. Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1056-45	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina de duralita instalado hace 50 años por lámina troquelada aluzinc.



Foto 2: Cambio de lamparas de energia electrica



Foto 3: sustrucción de canales de metal.



Foto 4: Instalación de pila por deterioro



Foto 5: Sustrucción y reparación de lamparas tipo LED e interruptores dobles.



Foto 6: fabricación e instalación de ventana balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

