

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM No. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1134-42	FECHA:	GUATEMALA 5/03/2025



Foto1: Remozamiento de techo.



Foto 2: Remozamiento de techo.



Foto 3: Remozamiento de piso.



Foto 4: Remozamiento de piso.



Foto 5: Remozamiento de torta de patio.



Foto 6: Remozamiento de torta de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM No. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1134-42	FECHA:	GUATEMALA 5/03/2025



Foto 1: Remozamiento de pintura en puertas de metal



Foto 2: Remozamiento de pintura en exteriores



Foto 3: Remozamiento de pintura en exteriores.



Foto 4: Remozamiento de pintura en interiores.



Foto 5: Remozamiento de pintura en interiores.



Foto 6: Sustitución de ventana de metal por pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

