

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 455 Paraíso II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A Calle 26-60 Paraíso II Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1167-43	FECHA:	27 de mayo 2025



Foto1: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada




Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada




Foto 5: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Mantenimiento a baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 455 Paraíso II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A Calle 26-60 Paraíso II Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1167-43	FECHA:	27 de mayo 2025



Foto 7: Sustrucción de lamparas



Foto 8: Sustrucción de lamparas



Foto 9: Sustrucción de Baranda de metal por metal



Foto 10: Sustrucción de lamparas y focos ahorradores.



Foto 11: Sustrucción de baranda de metal por metal




Foto 12: Sustrucción de Baranda de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo