

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 90 Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4av. 13-00 San Rafael La Laguna III, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1172-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Sustitución de Estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Sustitución de inodoro de niños



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de chorro en el área sanitario de niñas



Foto 5: Reparación de cuneta con rejilla



Foto 6: Sustitución de vidrios área de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
San Rafael III
Las Colinas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
LA OFICINA URBANA MIXTA
SAN RAFAEL III
LAS COLINAS
ZONA 18

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 90	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4av. 13-00 San Rafael La Laguna III, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1172-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: Reparacion de piso de granito con concreto



Foto 2: Sustitución de sanitario completo tipo push en baño de dirección



Foto 3: Sustitución de lavamanos completo en baño de dirección



Foto 4: Mantenimiento de balcon de segundo nivel




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
