

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 91 Gral. Fco. de Paula Santander y Antonia Santos	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	18 av.14-43 Barrio Colombia San Rafael Laguna IV zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1173-43	FECHA:	2/6/2025



Foto1: LAMINAS




Foto 2: PISOS



Foto 3: PISOS



Foto 4: Puertas de baño



Foto 5: PARED PRINCIPAL DE ENTRADA




Foto 6: PARED DE LA ESQUINA DE LA PUERTA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 91 GRAL. FCO. DE PAULA SANTANDER Y ANT. SAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AV. 14-43 BARRIO COLOMBIA SAN RAFAEL LA LAGUNA IV Z. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1173-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: PORTON



Foto 8: CANAL DE METAL



Foto 9: LAVAMANOS



Foto 10: Baranda de afeuera



Foto 11: chorros baños de niños

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--