

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 Alameda Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 calle 23-91 Alameda Norte, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-43	FECHA:	05 de Septiembre de 2025



Foto1: 1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA PARA EL AREA DE PILAS



Foto 2: 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA AREA DE PILAS



Foto 3: 4.1 REPARACION DE PUERTAS, INCLUYE SUSTITUIR UNA FRANJA DE 20 CM EN LA PARTE INFERIOR



Foto 4: 4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS YALE LARGAS PARA PUERTAS DE METAL



Foto 5: 4.3 SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE PVC COLOR MADERA DE 2 HOJAS



Foto 6: 5.2 SUSTITUCION DE VENTANERA DE ALUMINIO POR PVC BLANCO CON VIDRIO CLARO Y MOSQUITERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 Alameda Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 calle 23-91 Alameda Norte, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-43	FECHA:	05 de Septiembre de 2025



Foto1: 5.7 MANTENIMIENTO DE BALCONES, INCLUYE LIJADO Y PINTURA



Foto 2: 12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE ENGRAPE MARCA YALE PARA PORTON PRINCIPAL, INCLUYE CEPILLADO Y PINTURA EN SU TOTALIDAD




Foto 3: 12.1 REPARACION DE PORTON EN AREA DE GUARDIANA, INCLUYE SUSTITUIR TUBOS INFERIORES, INCORPORACION DE PASADOR, SUSTITUCION DE LAMINA Y PINTURA



Foto 4: 6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO DE 33*33CM EN AREA DE PASILLO




Foto 5: 6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO DE 33*33CM EN AREA DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL



Foto 6: 6.3 SUSTITUCION DE AZULEJO EN LAVAMANOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 Alameda Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 calle 23-91 Alameda Norte, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-43	FECHA:	05 de Septiembre de 2025



Foto1: 7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL ROJO TEJA, FERROMAX, CALIBRE 26 + PESCANTE DE TUBO CUADRADO Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 4" 80 PSI COLOR BLANCO




Foto 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 3" 80 PSI CON SUS RESPECTIVOS CODOS (PARA EL AREA DE PILAS)




Foto 3. 8.2 REPARACION DE GRADAS EN AREA DE ESCENARIO, INCLUYE FUNDICION DE 2 HUELLAS CON UN PROMEDIO DE 7CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

