



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto1: REPARACION DE PUERTA DE SANITARIO



Foto 2: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 6: INSTALACION DE AGUA EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Control Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 7: INSTALACION DE AGUA EN SANITARIOS




Foto 8: INSTALACION DE TINACO



Foto 9: REPARACION DE CISTERNA DE CONCRETO



Foto 10: REPARACION DE CISTERNA DE CONCRETO



Foto 11: INSTALACION DE PUERTA EN ENCIMERA



Foto 12: INSTALACION DE PUERTA EN ENCIMERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto13: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CONCRETO Y COLOCACION DE AZULEJO




Foto 14: REPARACION DE PUERTA DE BODEGA



Foto 15: INSTALCION DE TECHO DE LAMINA A BODEGA



Foto 16: INSTALACION DE PISO DE GRANITO A BODEGA



Foto 17 : INSTALACION DE VENTANA DE PVC EN BODEGA



Foto 18: INSTALACION DE VENTANA DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 19: DEMOLICION DE PARED



Foto 20: DEMOLICION DE PARED DE BODEGA



Foto 21: INSTALACION DE PILA EN BODEGA



Foto 22: SUSTITUCION DE ESTANTERIA DE MADERA POR UNA DE CONCRETO



Foto 23: INSTALACION DE AZULEJO EN BODEGA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025




FOTO 25: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS



FOTO 26: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 27: REPARACION DE CISTERNA



FOTO 28: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS EN SALÓN




Foto 29: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

