



Ministerio de Educación
G

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA:	6/03/25



Foto 1: Lamina de area de baños deteriorada, con filtraciones



Foto 2: Canal pluvial de area de baños



Foto 3: lamina de Aula 4to primaria 2do nivel deteriorada, con filtraciones



Foto 4: Canal pluvial de aula 4to Primaria deteriorado



Foto 5: Lamina de area de cocina deteriorada, con filtraciones



Foto 6: Lamina de area de guardiana deteriorada, requiere modificar estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

