

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/05/2025
 Foto 1: . REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE EN 4TO NIVEL		 Foto 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26	
 Foto 3: PINTURA Y INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE		 Foto 4: INSTALACION DE CANALES EN AREA DE BAÑOS	
 Foto 5:		 Foto 6:	

Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHARDOURT
Arquitecta

Jaime Orlando Garcia Corado
Tecnico de infraestructura

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC