

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOSMinisterio de Educación
SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA:	03 de junio de 2025



Foto 1: Lámina de área de baños deteriorada, con filtraciones / TERMINADO



Foto 2: Canal pluvial de área de baños / TERMINADO



Foto 3: lámina de Aula 4rto primaria 2do nivel deteriorada, con filtraciones / TERMINADO



Foto 4: Canal pluvial de aula 4rto Primaria deteriorado / TERMINADO



Foto 5: Lámina de área de cocina deteriorada, con filtraciones / TERMINADO



Foto 6: Lámina de área de guadania deteriorada, requiere modificar estructura / TERMINADO

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN-DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 822 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA:	03 de junio de 2025



Foto 7: Cambio de canal de área de Guardiania / TERMINADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

