

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 65 DOMINGO JUARROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2855-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA




FOTO 2: REMOSADO DE ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: Instalación de cableado eléctrico bajo tierra hacia posición de bomba de agua



FOTO 4: Conexión de cableado eléctrico desde instalación RH actual hacia bomba de agua



FOTO 5: Sustitución de bomba de agua con deposito hidroneumatico, conexión eléctrica e hidraulica



FOTO 6: Instalación de tablero eléctrico para bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

