

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta las Ilusiones J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 Sección D zona 18 Colonia las Ilusiones
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Cambio de cable dañado y arreglo de teléfono comunicador



Foto 2: Sustitución de Tomacorriente Doble Blanco en área de Dirección, clase y área de cocina.



Foto 3: Sustitución de lámparas BOMBILLA LED 50W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL TECNO LITE, en área de pasillo, área de baño de niños primer nivel, área de baño de niñas primer nivel y cocina.



Foto 4: Sustitución de lámparas de candelas a BOMBILLA LED 50W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL TECNO LITE E INSTALACION DE PLAFONERAS en clases y cambio de Cable Eléctrico Thhn 12 Rojo y Cable Eléctrico Thhn 12




Foto 5: Sustitución de Sanitario Inodoro Redondo Ecoline II Blanco, sustitución de mangueras y llaves y cambio de cuello de cera, en sanitarios de 1er nivel de niños y baño de niñas en primer nivel.



Foto 6: Reparación de muro en sanitario de niños, picado en pared, aplicación de tratamiento de Zero salitre en área afectada, aplicación de repello con arena y cemento, cernido liso para acabado final y aplicación de pintura de aceite color verde.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta las Ilusiones J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 Sección D zona 18 Colonia las Ilusiones
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Sustitución de chorros en área de lavado en sanitario 1er nivel de niñas.



Foto 8: Sustitución de tapadera de drenaje en área de baños



Foto 9: Sustitución de LAMPARA LISTON 1X18W en área de salón de usos múltiples (se cambiará solo la candela) 1 X 18



Foto 10: Sustitución de base de lámparas de LISTON 1X18W en área de salón de usos múltiples




Foto 11: Sustitución de PLAFONERO SIN CADENA BLANCO EAGLE en área de la cocina.



Foto 12: Sustitución de Cable Eléctrico Thhn 12 Rojo y Cable Eléctrico Thhn 12 negro y colocación de canaleta para pared en área de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta las Ilusiones J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 Sección D zona 18 Colonia las Ilusiones
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	2/06/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐



POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta las Ilusiones J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 Seccion D zona 18 Colonia las Ilusiones
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 19: Sustitución de Razor en muro perimetral, sustitución de bases con tubo 1 y 1/2, sustitución de alambre de púas, suministro e instalación de Razor acero Inoxidable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

