

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle D 21-20 asentamiento 14 de Enero zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6957-43	FECHA:	02/06/2025



FOTO 1: RESANE EN MUROS Y REPELLO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS



FOTO 3: IMPERMEABILIZACION DE MUROS,



FOTO 4: MANTENIMIENTO PORTON DE METAL



FOTO 5: REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN COCINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE GRIFOS Y CESPOL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Signature]</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--