

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 436 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12-10 COLONIA PARAÍSO I, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6986-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



Foto 2: SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



Foto 3: SELLADO DE ESPACIOS EN LA CUBIERTA PARA EVITAR INGRESO DE PALOMAS



Foto 4: SELLADO DE ESPACIOS EN LA CUBIERTA PARA EVITAR INGRESO DE PALOMAS



Foto 5: DEBIDO A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA, CON LODO Y PIEDRAS, SE PROVOCÓ DAÑO EN LOS ACCESORIOS DE SANITARIOS



Foto 6: ES NECESARIA LA SUSTITUCIÓN DE LAS MANGERAS DE ABASTO DE INODOROS DEBIDO A LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL AGUA CONTAMINADA CON RESIDUOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EOUM No. 436 Paraíso I, Zona 18
DIRECCIÓN
Guatemala, C.A.