

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana "C" Sector 3 Lote 1 Col. Lomas de Santa Faz, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7132-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Remosamiento de estructuras Tipo jois incluye lijado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul.




Foto 4: Remosamiento de estructuras Tipo jois incluye lijado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 6: Sustrucción de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Urbana Mixta
"Lomas de Santa Faz"
Zona 18 J V
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana "C" Sector 3 Lote 1 Col. Lomas de Santa Faz, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7132-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 7 : Sustitución de lamparas



Foto 8: Remozamiento de estructura metalica de los tableros de las canchas de basquetboll.



FOTO 9: Mantenimiento a blacon



FOTO 10: Remozamiento de puertas incluye lijado y aplicación de pintura.




FOTO 11: Reparacion de parte baja de puertas (requiere cortado de tubo y reforzado con hembra medida de 1 pulga ancho x 1 1/2 de alto y 1 metro de largo)




FOTO 12 sustitucion de chorros 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Urbana Mixta
Lomas de Santa Faz "
Zona 18 J V
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana "C" Sector 3 Lote 1 Col. Lomas de Santa Faz, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7132-43	FECHA:	5/09/2025



FOTO 13: sustitucion de manija de descarga de sanitario pvc 1/2 x 30 cm cromada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo Lomas de Santa Faz, Zona 18 J V Guatemala, Guatemala
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	Escuela Oficial Urbana Mixta Lomas de Santa Faz " Zona 18 J V DIRECCION
---	--