



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOMAS DE SANTA FAZ J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA A SECTOR 1 LOTE 5 COLONIA LOMAS DE SANT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 18 7494 42	FECHA:	5/09/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINNC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO DE 10 CM CON ELECTROMAYA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO DE 10 CM CON ELECTROMAYA



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO DE 10 CM CON ELECTROMAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

