



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA NO. 590 LA CEIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 13.5 ruta al atlantico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7495-42	FECHA:	17/10/2025



Foto 1 Mantenimiento pintura y lijado a puertas de metal



Foto 2 Sustitucion de puerta



Foto 3 Mantenimiento de balcones de metal



FOTO 4 Pintura en muros exteriores y socalo




Foto 5 Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6 Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


COMUNTA ESCOLAR
ESCUELA LA CEIBA
No. 590
Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

