



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Impermeabilización de losa 1/6, pasillo 1, módulo 2



Foto 2: Impermeabilización losa 2/6, pasillo 2, módulo 2



Foto 3: Impermeabilización de losa 3/6 pasillo 2, módulo 2



Foto 4: Impermeabilización de losa 4/6 pasillo 3 módulo 2



Foto 5: Impermeabilización de losa 5/6 pasillo 3 módulo 2



Foto 6: Impermeabilización de losa 6/6 pasillo 3 módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Roxana Salvador De Paz de Chel
Firma y sello del Presidente de la OPE

Evelin Silmara Franco Chur
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Impermeabilización: Frente de la pared de 3ero "A" que se impermeabilizará por la parte de atrás, módulo 1



Foto 8: Impermeabilización: Interior de salón de 3era "A" que se impermeabilizará por la parte de atrás, módulo 1



Foto 9: Impermeabilización: Pared, parte externa de salón de 3ero "A", módulo 1



Foto 10: Impermeabilización: Exterior salón 3ero "A", impermeabilización de pared, módulo 1



Foto 11: Reparación de pañuelos: Refuerzo de cenefa con sikatela, e impermeabilización, en frente de las direcciones, módulo 2



Foto 12: Reparación de pañuelos: Refuerzo de cenefa con sikatela, e impermeabilización, en frente de las direcciones, módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Roxana Salvador De Paz de Chajón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Evelin Romera Franco Chur
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 13: Impermeabilización de losa: Resanar alrededor de 1 bajada de agua en una plataforma de losa impermeabilizar área, en módulo 2



Foto 14: Puerta de metal: Desmontar puerta darle vuelta para que tenga apertura hacia afuera, salón preparatoria módulo 2



Foto 15: Pintura muros interiores: Pintura a 2 colores muros interiores salón de 4to "A", módulo 2



Foto 16: Pintura muros interiores: Pintura a 2 colores muros interiores salón de 4to. "B", módulo 2



Foto 17: Pintura muros interiores: Pintura a 2 colores muros interiores salón de 3ero. "B", módulo 2



Foto 18: Pintura muros interiores: Pintura a 2 colores muros interiores salón de 2do "A". "B", módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Roxane Salvador De Pez de Cárdenas
Firma y sello del Presidente de la OPE



Evelin Siomara Franco Chur
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 19: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo en paredes exteriores módulo 1




Foto 20: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo en paredes exteriores módulo 1



Foto 21: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo paredes exteriores módulo 1



Foto 22: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo paredes exteriores módulo 2




Foto 23: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo paredes exteriores módulo 2



Foto 24: Pintura muros exteriores: Pintura de zócalo paredes exteriores módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Roxana Salvador De Paz de Choc

Firma y sello del Presidente de la OCE



Evelin Somara Franco Chur

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 25: Pintura de zócalo paredes exteriores módulo 2



Foto 26: Servicios sanitarios: Desmontaje, reparación e instalación de mingitorio en sanitario para varones, módulo 2



Foto 27: Sustitución de accesorios para inodores 1/3 sanitario de niñas, módulo 2



Foto 28: Sustitución de accesorios para inodores 1/3 sanitario de niñas, módulo 2



Foto 29: Sustitución de accesorios para inodores 1/3 sanitario de niñas, módulo 2



Foto 30: Sustitución de accesorios para inodores 1/3 sanitario de niños, módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Roxana Salvador De Paz de Chajón
Firma y sello del Presidente de la OPA



Evelin Siomara Franco Chur
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 31: Sustrucción de accesorios para inodores 2/3 sanitario de niños, módulo 2



Foto 32: Sustrucción de accesorios para inodores 3/3 sanitario de niños, módulo 2



Foto 33: Sustrucción de inodoro: Sustrucción de inodoro en el baño de maestros, módulo 2



Foto 34: Muro perimetral: Limpieza y mantenimiento de canal corte de hiedra en pared que va hacia el canal aula 2do nivel módulo 2




Foto 35: Muro perimetral: Corte de hiedra en muro perimetral, módulo 2



Foto 36: Reparación de lámpara: Lámpara desprendida del techo salón de Párvulos "B", módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Kimberly Roxana Salvador De Paz de Chajon Firma y sello del Presidente de la OPR	 Evelin Slomera Franco Cruz Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta No. 111 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real Las Tapias zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7498-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 37: Sustitución de lámpara tipo LED: Sustitución de tubo LED, 1 tubo de pasillo entrada



Foto 38: Sustitución de lámpara tipo LED: Sustitución de tubo LED, 2 tubos de pasillo sanitarios



Foto 39: Sustitución de lámpara tipo LED: Sustitución de tubo LED, 1 tubos de sanitario de maestros, módulo 2



Foto 40: Sustitución de lámpara tipo LED: Sustitución de tubo LED, 2 tubos en salón de 1ero "A", módulo 2



Foto 41: Sustitución de lámpara tipo LED: Sustitución de lámpara completa doble tubo en cocina, modulo 2



Foto 42: Mantenimiento Cisterna: Limpieza, pintura y corte de escalones de metal en cisterna patio módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar en cualquier número de hojas.

Kimberly Roxana Salvador De Paz de Chacón

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Evelin Stomara Franco Chul

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

