

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 7: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: 5.5 Sustitución de vidrios.



Foto 9: 5.5 Sustitución de vidrios




Foto 10: 5.5 Sustitución de vidrios



Foto 11: 5.5 Sustitución de vidrio



Foto 12: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal, lijado y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 13: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 14: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 15: 10.3 Sustitución de inodoro




Foto 16: 10.2 Sustitución de accesorios, contra lleve, tubo de abasto, y tanque.



Foto 17: 10.9 Sustitución de grifos



Foto 18: 10.9 Sustitución de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 19: 12.1 Mantenimiento a portones de metal. Portón de ingreso área de parqueo.



Foto 20: 12.1 Mantenimiento a portones de metal. Cambio de riel, rodos, recibidor angular, nivelación, lijado.




Foto 21: 5.6 Sustitución de balcones de metal. 83x53 cm



Foto 22: 9.1 Pintura en muros exteriores.



Foto 23: 9.1 Pintura en muros exteriores.



Foto 24: 14.1 Mantenimiento a reposaderas. Limpieza de caja de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 25: 14.1 Mantenimiento a reposaderas. Limpieza de caja de aguas pluviales.



Foto 26: 17.3 Sustitución de lámparas tipo LED




Foto 27: 17.7 Sustitución de interruptores dobles




Foto 28: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles



Foto 29: 12.1 Mantenimiento a portones de metal. columna de recibidor del portón de parqueo



Foto 30: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto. Torta de cancha, fundición 10 cms de espesor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo PRA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAÍSO I.Z. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7697-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 25: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto. Torta de cancha, fundición 10 cms de espesor



Foto 26: 18 Mantenimiento de cisterna. Mantenimiento a bomba de agua.

Foto 27:

Foto 28:

Foto 29:

Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

