

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                           |                                |                                                 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                 | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOU M NO.621 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 AV. 4-84 ZONA 18 COLONIA RENACIMIENTO MUNICI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-8038-42             | FECHA:                         | 6/03/2025                                       |



Foto 1: Desmontaje de lámina acanalada e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (incluye sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.(Pasillo cocina)



Foto 3: Sustitución de piso por piso cerámico ( cocina)



Foto 4: Fundición de losa concreto de patio(grosor 10cms con electromalla)



Foto 5: Instalación de pila nueva.





Foto 6: Mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura ) de puerta de metal.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM NO.621 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 AV. 4-84 ZONA 18 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-8038-42            | FECHA:                         | 6/03/2025                                          |




Foto 7: Suministro e instalación de azulejo en pared donde se encuentra la estufa rural.



Foto 8: Sustitución de pila por pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|