

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Las Ilusiones J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 49 sección D colonia Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8055-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de depósito de agua 1000 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de lamparas tipo LED con cableado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Las Ilusiones J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 49 sección D colonia Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8055-42	FECHA:	6/03/2025



Foto7: Sustitución de plafoneras



Foto 8: Sustitución interruptores dobles




Foto 9: Reparación de muro perimetral

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

