



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM EL CERRITO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal sector 7 Asentamiento El Cerrito zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-957842	FECHA:	27 de mayo 2025



5.2 sustitucion de estructura de metal a ventana PVC y colocacion de balcones



10.3 Sustitucion de inodoro tipo baby.



14.2 Mantenimiento y sustitucion a caja de registro



14.3 sustitucion de tubería PVC línea principal aguas negras




14.4 Sustitucion de tubería PVC línea principal aguas pluviales



14.8 Sustitucion de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
E.O.U.M. EL CERRITO
JORNADA VESPERTINA
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACION
Guatemala, Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
LA OFICIAL URBANA MIXTA
JORNADA VESPERTINA
DIRECCION
EL CERRITO



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM EL CERRITO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal sector 7 Asentamiento El Cerrito zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-9579-43	FECHA:	27 de mayo 2025



17.4 Sustitucion de focos ahorradores



18.6 Reparacion de Bomba de agua

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

