

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal sector 7 asentamiento el cerrito zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-9579-43	FECHA:	27 de mayo 2025



4.1 Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cepillado y aplicación de pintura).



4.2 sustitución de chapa



4.5 sustitución de portón de metal



6.1 Reparación de torta de concreto



6.8 Sustitución de piso cerámico




7.3 Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Guatemala, Guatemala



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal sector 7 Asentamiento El Cerrito Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-9579-43	FECHA:	27 de mayo de 2025



9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



10.2 Sustitucion de accesorios de inodoro y sustitucion de tapadera de inodoro



14.3 Mantenimiento a reposaderas



14.3 Sustitucion y mano de obra de tubería pvc aguas negras.



16.1 Reparaciín de planchas de concreto de patio.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---