

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.I.M RAMIRO DE LEON CARPIO J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 AVENIDA "B" FINAL Y 12 CALLE COLONIA VENEZUELA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0003-43	FECHA:	17/03/2025




Foto: 1 cambio de ventanal y colocacion de vidrios



Foto: 2 cambio de ventanas y colocacion de vidrios nuevos



Foto: 3 pintura de en frente



Foto: 4 cambio de lamina y pintura de costaneras



Foto: 5 cambio de lamina primer nivel



Foto: 6 cambio de vidrios en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRE	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
---	---