

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala sur	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARENERA PARTE ALTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la arenera zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0008-43	FECHA:	8/09/2025



Foto: 1 Cambiar el canal, en segundo nivel .



Foto: 2 Quitar el canal e instalación del nuevo canal



Foto: 3 Colocar iluminación en la cocina.



Foto: 4 Iluminación de la cocina con dos lámparas con ventilador



Foto: 5 Cambio de portón.



Foto: 6 Instalación del nuevo portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF EOUM Arenera Parte Alta, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala sur	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARENERA PARTE ALTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la arenera zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0008-43	FECHA:	8/09/2025



Foto: 7 Cambiar el piso del patio



Foto: 8 Instalar nuevo piso en el area del patio



Foto: 9 Quitar la pared ,por desplome del temblor.




Foto: 10 instalacion de pared con duroc

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director-Centro Educativo Público
---	---