

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS REPÚBLICA DE VENEZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE A 18-72 COL. VENEZUELA ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0015-43	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: TRAGANTES DE AGUA



Foto 2: CAMBIO DE TIMBRES



foto 3: RAMPA DE ACCESO



Foto 4: TECHO ENTRE CANCHA Y ESCENARIO E ILUMINACION



Foto 5: RAMPA DE ACCESO



Foto 6: RESANE DE MESAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público